




<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	VTT
<b>Marque / Modèle / Année</b>	YAMAHA YFZ450R 2020
<b>NIV</b>	5Y4AJ69W4LA300528
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	1



<b>Condition</b>	Carrosserie plastique égratigné, aucun odomètre sur ce modèle
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	449
<b>Transmission</b>	Manuelle
<b>Entraînement</b>	2x4
<b>Options</b>	Pare-chocs avant

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie côté gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Carrosserie côté droite	Majeur	Égratignure(s)		
Silencieux	Modéré	Autre, Rouille, Égratignure(s)	bolts rouiller	