

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HYUNDAI ELANTRA PREFERRED 2023
NIV KMHLM4AG6PU404875
Odomètre 141789 km
Nombre de clés 1

Déclaration Véhicule non fonctionnel
Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord

Condition pas de pare choc avant, deux lumière avant cassé, deux porte gauche bossé majeur, pare brise cassé, intérieure rough, banc chauffeur brulure, pare choc arrière cassé, toit bossé, quelque égratignures sur le reste delà carrosserie, les pneus et mags no match. Manquant les intérieure aile ,frein a remplacer

Moteur lors du démarrage Non-fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler État du moteur lors du démarrage, Pneus usés ou crevaisons

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges, Volant

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron

Pneus Hiver, Acier (rims), Mags

Climatisation Air climatisé




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Manquant		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Phare avant gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Majeur	Bosse(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Bris		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.