

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année DODGE JOURNEY SXT 2016
NIV 3C4PDCCG7GT248756
Odomètre 129679 km
Nombre de clés 1

Déclaration Moteur non fonctionnel (remorquage nécessaire)
Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition Moteur non fonctionnel (remorquage nécessaire)

Moteur lors du démarrage Non-fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler État du moteur lors du démarrage

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Miroirs

Technologie Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu, 7 passagers


Extérieur -

Pneus Été, Mags



Climatisation Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Autre, Égratignure(s)	Bulle eau	
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.