



**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** MITSUBISHI RVR ES 2024  
**NIV** JA4AJU0RU603234  
**Odomètre** 40254 km  
**Nombre de clés** 2





**Déclaration** Témoin allumé dans le tableau de bord  
**Condition** Carrosserie égratigné et éclat peinture, Témoin allumé dans le tableau de bord  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 5 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** Traction intégrale (AWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres  
**Chauffant** Sièges  
**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** -  
**Intérieur** Tissu  
**Extérieur** -  
**Pneus** Hiver, Acier (rims)  
**Climatisation** Air climatisé





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**





**Rapport de dommages**




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Bosse(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-brise avant				
Haut de portes - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.