



Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année BMW X3 XDRIVE30I 2009
NIV WBXPC93409WJ25828
Odomètre 196534 km
Nombre de clés 1

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord; Un ou plusieurs sièges sont endommagés
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Propulsion (RWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Feux de brouillard (fog lights)
Toit Panoramique
Intérieur Cuir
Extérieur -
Pneus Mags
Climatisation Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)	Vis qui tien moulure de foglight droit	
Pare-brise avant	Majeur		Pare-brise fissuré casse	
Aile avant gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur		Pare-chocs arrière gauche a un trou manque de peinture égratignures déformer a été bumper	
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)	Aile arrière droite grosse rouille au Dessau du clignotant droit et bas de l'aile et le pare-chocs aile bosse et égratignure profonde	
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)	Porte arrière droite dommage collision frotter égratigner bosser ainsi que la moulure de roue	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)	Porte avant droit froter grafigner bosser	
Haut de portes - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.