





**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** HONDA CR-V EX-L 2016  
**NIV** 2HKRM4H7XGH119076  
**Odomètre** 205815 km  
**Nombre de clés** 2





**Déclaration** Témoin allumé dans le tableau de bord  
**Condition** Carrosserie égratigné et éclat peinture, siège conducteur déchirer, pare-chocs avant bris, le mag arrière côté gauche Poussieres de frein majeurs  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 5 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** Traction intégrale (AWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges  
**Chauffant** Sièges  
**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** Ouvrant  
**Intérieur** Cuir  
**Extérieur** Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque  
**Pneus** Hiver, Mags  
**Climatisation** Air climatisé



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Toit	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante arrière gauche	Majeur	Autre	poussieres de freins	
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Mineur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.