


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Caravane à sellette
<b>Marque / Modèle / Année</b>	FOREST RIVER CHAPARRAL 310 RLTS 2011
<b>NIV</b>	5ZT3CHWB1BA304218
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	0












<b>Déclaration</b>	Bearing d'une des roues est à changer Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et/ou présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages) Extension n'a pas été ouvert par prévention. Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	Bearing d'une des roues est à changer, Slide out pourriture intérieur aucun test ouverture en cas, porte armoire briser et présence humidité et coulisse eau à intérieur, plancher usé certain endroits, plancher salle de bain mou et cap plastique manquant au plafond, collant extérieur usé, petites lumières manquants, mur arrière extérieur bomber à cause infiltration eau et au coin à gauche briser, mur extérieur côté gauche fissurer au dessus du Slide out, 2 jacks avant rouiller, plusieurs bolts rouiller
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Grandeur (Pieds)</b>	33' 11'
<b>Poids (lbs)</b>	9484
<b>Nombre d'extensions</b>	3
<b>Batteries</b>	1
<b>Bonbonnes propane</b>	Aucune
<b>Hivernisé</b>	Inconnu
<b>Options</b>	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Fil de branchement



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte	Modéré	Usure excessive	collant use et craquer contour porte principal le joint a changer	
Section arrière - côté droite	Modéré	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière	Majeur	Autre, Mesure d'humidité des murs, Infiltration d'eau	petite lumière manquant en haut du milieu	  
Section droite - côté gauche	Majeur	Égratignure(s), Mesure d'humidité des murs, Infiltration d'eau	au dessus slide out mur extérieur fissurer et bolts rouiller joint a refaire sec	     
Jack avant droit	Majeur	Rouille		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - section du haut	Modéré	Usure excessive	collant user	
Section arrière - côté droite	Majeur	Bris	briser	

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Pour des raisons de sécurité, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex.

Aucune vérification au niveau des appareils, du système électrique et de freinage n'ont été effectuées.