




Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Caravane à sellette
Marque / Modèle / Année	CROSSROADS CRUISER CF310QB 2013
NIV	4V0FC3124DE011228
Odomètre	
Nombre de clés	0







Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et/ou présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages) Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	humide à plusieurs endroits, quelques égratignures, quelques collants décollés, couleur un peu blanchie par le soleil. Odeur d'humidité à l'intérieur. Les escaliers sont durs à descendre.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grandeur (Pieds)	34' 11'
Poids (lbs)	8607
Nombre d'extensions	2
Batteries	Aucune
Bonbonnes propane	Aucune
Hivernisé	Non
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Jack électrique aux 4 coins, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté gauche	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Mur section gauche - côté gauche	Majeur	Mesure d'humidité des murs		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière- côté gauche	Majeur	Étiquette endommagée, Mesure d'humidité des murs		
Mur arrière	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Section arrière - côté droite	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Section arrière - côté droite	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Section avant - côté droit	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Mur avant - section du bas	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Section droite - côté gauche	Mineur	Étiquette endommagée		
Taux d'humidité	Majeur	Mesure d'humidité des murs		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Pour des raisons de sécurité, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex.

Aucune vérification au niveau des appareils, du système électrique et de freinage n'ont été effectuées.