




<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	HONDA CIVIC LX 2017
<b>NIV</b>	2HGFC2F58HH003284
<b>Odomètre</b>	141015 km
<b>Nombre de clés</b>	2





<b>Déclaration</b>	Témoin allumé dans le tableau de bord Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	Carrosserie égratigné/éclat peinture et rouille; Bonne condition générale
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Aileron
<b>Pneus</b>	Hiver, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé




**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Jupe gauche	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Aile arrière gauche	Majeur	Rouille		
Valise	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.