



<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Roulotte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	DUTCHMEN LANTERN COLEMAN 242 BH 2022
<b>NIV</b>	4YDTCML22NH946275
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	2


<b>Déclaration</b>	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction de la valeur ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	égratignure mineure sur la banquette, manque une grille extérieure de plastique, bonne condition générale.
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Grosueur de l'attache</b>	2 5/16"
<b>Grandeur (Pieds)</b>	28' 11'
<b>Poids (lbs)</b>	5867
<b>Nombre d'extensions</b>	1
<b>Batteries</b>	2
<b>Bonbonnes propane</b>	1
<b>Hivernisé</b>	Inconnu
<b>Options</b>	Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Roue de secours, Jack électrique aux 4 coins, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté droit	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière - côté droit	Majeur	Manquant	Porte eau chaude	

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.