






<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Remorque utilitaire
<b>Marque / Modèle / Année</b>	SEED CARGO SC7X14TA2 2023
<b>NIV</b>	7PKBE1423P1004240
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	

<b>Déclaration</b>	Aucune vérification du système électrique et de freinage Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	rouille à plusieurs endroits, plusieurs bosses et égratignures tout le tour de la remorque, pied croche, un câble de cassé pour retenir la rame arrière, plancher usé, garde boue croche.
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Remorque: type</b>	Fermée
<b>État du dompeur</b>	-
<b>Type d'attache</b>	Boule
<b>Grosueur de l'attache</b>	2 5/16"
<b>Rampes de chargement</b>	Oui
<b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	Non
<b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	-
<b>Largeur hors-tout (pouces)</b>	102
<b>Longueur hors-tout (pouces)</b>	214
<b>Hauteur intérieure (pouces)</b>	86
<b>Largeur intérieure (pouces)</b>	78
<b>Longueur intérieure (pouces)</b>	190
<b>Poids à vide de la remorque (lbs)</b>	2100
<b>Nombre d'essieux (quantité)</b>	2
<b>Capacité de charge par essieux (lbs)</b>	3500
<b>Capacité de charge totale (lbs)</b>	5236
<b>Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)</b>	205 75r15
<b>Nombre d'écrous (quantité)</b>	5







**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**







Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Béquille	Modéré	Bris		
Attelage	Majeur	Bris, Rouille		
Protège-roches	Modéré	Bosse(s)		
Panneau avant gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau devant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau milieu gauche	Majeur	Bris, Bosse(s), Égratignure(s)		  
Panneau arrière gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Modéré	Bris		
Porte arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s), Taches		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Majeur	Bris, Bosse(s), Rouille, Égratignure(s), Taches		
Panneau arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		
Contour de l'aile droite	Mineur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu droite	Modéré	Égratignure(s)		
Porte latérale	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Châssis central avant	Majeur	Bris		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.