



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque commerciale (Dry Van, Reefer, Flat deck)
Marque / Modèle / Année	TRAIL KING TK102 2022
NIV	1TKJ05336NM077553
Odomètre	
Nombre de clés	0



Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage collant NIV illisible L'étiquette de l'avis de conformité expire le 09/2025 Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	quelques égratignures, plancher de la plateforme endommagé a certains endroits, fils de coupés en arrière, aucunes courroies, collant niv illisible
Remorque: type	Plateforme surbaissé
Restrictions pour être apte à rouler	-
Type de plancher	Plancher combiné (métal + bois)
Présence d'un bi-train	Non
État de l'unité de réfrigération	N/A
Informations de l'unité de réfrigération	-
Type d'attache	Attache à sellette
Rampes de chargement	Oui
Nombre d'essieux	3
Distance entre les essieux (pouces)	60
Largeur hors-tout (pouces)	102
Longueur de la remorque (pieds)	-
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	275/70R22.5
Nombre d'écrous (quantité)	10
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	25/09
Capacité de charge par essieux (lbs)	-
Capacité de charge totale (lbs)	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Plancher	Modéré	Bris, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Mineur	Autre		
Châssis	Mineur	Égratignure(s)		
Châssis	Mineur	Autre, Égratignure(s)	aucune strap	