

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HONDA CIVIC LX 2021
NIV 2HGFC2F5XMH000350
Odomètre 94339 km
Nombre de clés 2

Déclaration Échappement modifier
Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition Siège arrière taché, carrosserie égratigné/éclat peinture/ et rouillé; Pare-brise craqué, échappement modifier

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron

Pneus Hiver, Acier (rims)



Climatisation Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement	petit point impact	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Autre, Éclat de peinture	poussieres de freins	
Rétroviseur gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussieres de freins	
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Mineur	Autre, Égratignure(s)	poussieres de freins	
Aile arrière droite	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Autre	poussieres de freins	
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Autre, Éclat de peinture	poussieres de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Mineur	Autre	popussieres de freins	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.