





Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	GMC TERRAIN SLT 2019
NIV	3GKALVEX4KL141453
Odomètre	79960 km
Nombre de clés	1





Déclaration	la clé est endommagée mais, fonctionnel Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Carrosserie égratigné et éclat peinture, la clé est endommagée mais, fonctionnel
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Ouvrant, Panoramique
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Jupe gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Majeur	Égratignure(s)		
Fenêtre arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Modéré	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.