


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	ACURA TLX SH-AWD TECH PKG 2019
NIV	19UUB3F59KA801850
Odomètre	
Nombre de clés	1





Déclaration	Moteur non fonctionnel, Problème électrique majeur: rien s'allume à l'intérieur(Odomètre inconnu, caméra recul, etc) Une récupération sur plate-forme est recommandée Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Moteur non fonctionnel, Problème électrique majeur: rien s'allume à l'intérieur, ; Pare-brise craqué, toutes les sieges tacher et accotoirs bras central, pneus été avec mag intérieur, odomètre inconnucaméra recul etc...inconnus, jupe côté droit bosser majeur, carrosserie égratigné et éclat peinture, le signe ACURA usure excessif
Moteur lors du démarrage	Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	État du moteur lors du démarrage
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Ouvrant
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Grille avant	Majeur	Usure excessive		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Modéré	Éclat de peinture		
Jupe droite	Majeur	Bosse(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.