

**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** CHEVROLET EQUINOX LT 2021  
**NIV** 2GNAXUEV1M6110667  
**Odomètre** 148758 km  
**Nombre de clés** 1

**Déclaration** Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.  
Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété  
Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.

**Condition** Bonne condition générale, véhicule à des produits électroniques et des outils, carrosserie égratigné/éclat peinture et bosser, jupe côté droit et intérieur des ailes ciment coller, 2 petit escabeau, drill avec 2 batterie et la chargeuse marque Hilti, perceuse marque Bosch, sac outils

**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel

**Restrictions pour être apte à rouler** -

**Moteur** 4 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 4 portes

**Transmission** Automatique

**Entraînement** Traction intégrale (AWD)

**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

**Chauffant** Sièges

**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

**Toit** -

**Intérieur** Tissu


**Extérieur** Aileron, Vitres teintées

**Pneus** Hiver, Mags





**Climatisation** Air climatisé





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Arrière	Majeur	Bosse(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille		
Aile avant droite	Majeur	Autre	INTERIEUR AILE CIMENT COLLER	
Jupe droite	Majeur	Autre	CIMENT COLLER	
Aile arrière droite	Majeur	Autre	CIMENT COLLER ET PARE-CHOCS ARRIERE DE COTER AUSSI	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.