


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	MAZDA MAZDA3 PSP 2019
NIV	JM1BPALM7K1126409
Odomètre	72424 km
Nombre de clés	1





Déclaration	Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Carrosserie éclat peinture/égratignures et Poussieres de frein, boostage chaque démarrage, volant usé; Bonne condition générale
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Modéré	Autre, Éclat de peinture	poussieres de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Mineur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Montant central - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussieres de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussieres de freins	
Arrière	Mineur	Autre	poussieres de freins	
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Autre, Éclat de peinture	poussieres de freins	
Aile avant droite	Mineur	Autre, Éclat de peinture	poussieres de freins	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.