


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	CHEVROLET COLORADO WORK TRUCK 2025
NIV	1GCPTBEK2S1127650
Odomètre	101531 km
Nombre de clés	1
Accessoires	1 ordi quelques outils et équipements de travail, plusieurs boites et appareils de maison connectées




Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
Condition	témoin moteur allumé pare brise craqué, pleins de picots de rouille sur l'ensemble du véhicule.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Lettrage, Vitres teintées
Pneus	4 saisons, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Modéré	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Mineur	Rouille		
Porte avant gauche	Mineur	Rouille		
Aile gauche arrière	Mineur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Hayon	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Mineur	Rouille		
Aile droite avant	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		