


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	MAXI-ROULE DT72144-TA3-LTSP07 2024
NIV	2MXUA6B90RD109139
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage Le système de levage est fonctionnel(voir vidéo) Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Trace de rouille sur contour de la remorque/ pleins de poubelles/fils de branchement à remplacer avant le départ /Protège toile bossé/grillage rouillé
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Ouverte
État du dompeur	Fonctionnel
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	96
Longueur hors-tout (pouces)	224
Hauteur intérieure (pouces)	43
Largeur intérieure (pouces)	72
Longueur intérieure (pouces)	144
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	2221KG
Capacité de charge totale (lbs)	-
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	ST225/75R15
Nombre d'écrous (quantité)	6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Béquille	Majeur	Rouille		
Châssis	Mineur	Rouille		

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'EntrepeX pour des raisons de sécurité.