






<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	RAM PROMASTER 2500 HIGH ROOF AVEC RÉFRIGÉRATION 2023
<b>NIV</b>	3C6LRVDG9PE506099
<b>Odomètre</b>	150968 km
<b>Nombre de clés</b>	2



<b>Déclaration</b>	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Le système de refroidissement a été démarré ( voir vidéo) Sous toute réserve le moteur semble claquer ( voir vidéo moteur) Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	sous toute réserve le moteur semble claquer ( voir vidéo moteur) plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord, plusieurs gros éclats de peinture et quelques égratignures, pare-brise fissuré, porte arrière revêtement intérieur brisé et poignée de la porte de gauche arrière brisé, quelques bosses, miroir de droite brisé, intérieur la porte conducteur brisé dans le bas, le système de refroidissement a été démarré ( voir vidéo)
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	2 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Attache-remorque
<b>Pneus</b>	Hiver, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé


**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		
Contour bas de porte gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Modéré	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Modéré	Bris, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Hayon	Modéré	Bris, Bosse(s), Manquant, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Contour bas de porte droit	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Majeur	Bris		
Rétroviseur droite	Majeur	Bris		