

**Emplacement** LÉVIS  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** DODGE JOURNEY RT 2016  
**NIV** 3C4PDDFG4GT221032  
**Odomètre** 140321 km  
**Nombre de clés** 1

**Déclaration** Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété  
Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

**Condition** quelques égratignures et éclats de peinture, rouille a quelques endroit, quelques bosses

**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel

**Restrictions pour être apte à rouler** -

**Moteur** 6 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 5 portes

**Transmission** Automatique

**Entraînement** Traction intégrale (AWD)

**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

**Chauffant** Sièges, Volant, Miroirs

**Technologie** Bluetooth, Capteur de recul, Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance

**Toit** -

**Intérieur** Cuir, 7 passagers


**Extérieur** Vitres teintées, Attache-remorque

**Pneus** Hiver, Mags

**Climatisation** Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile avant droite	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Toît	Modéré	Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.