





<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	KIA SEDONA L 2017
<b>NIV</b>	KNDMA5C10H6270743
<b>Odomètre</b>	173052 km
<b>Nombre de clés</b>	2
<b>Accessoires</b>	quelques boites

<b>Déclaration</b>	Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
<b>Condition</b>	plusieurs taches de rouille, égratignures et éclats de peinture, quelques bosses
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	2 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Hiver, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		
Contour bas de porte gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Hayon	Modéré	Rouille, Taches		
Aile droite arrière	Modéré	Égratignure(s), Taches		
Pare-chocs arrière	Modéré	Taches		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte droit	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		