

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Bateau
Marque / Modèle / Année	BAJA 454 1991
NIV	agca6404d191
Odomètre	958 hr
Nombre de clés	1
Accessoires	Moteur mercruzer NIV: OD609063

Déclaration	Le moteur n'a pas été démarré Aucune information sur la remorque. La remorque devra être plaquée comme artisanale, aucun enregistrement ou documentation ne sera fourni par le vendeur. Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	plus de bancs, beaucoup d'égratignures, quelques bris, les 4 pneus sont craqués, panneau du moteur ne tient pas il y a des attaches de brisées, Le moteur n'a pas été démarré
Moteur lors du démarrage	Inconnu
Restrictions pour être apte à rouler	-
Bateau : longueur (pieds)	24
Bateau : équipement inclus	Toile, Batteries
Moteur : disposition	Simple
Moteur : carburant	Essence
Moteur : type	-
Moteur : marque	mercury
Moteur : modèle	7.4/V8 bravo
Moteur : année	-
Moteur : puissance (HP)	-
Moteur : hivernisation	Inconnu
Moteur : fonctionnel?	Non-fonctionnel
Remorque : incluse?	Incluse
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Remorque : nombre d'essieux	2
Remorque : marque	-
Remorque : modèle	-
Remorque : année	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



**VISUEL
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------