


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	MAXI-ROULE DT82192-TA6-GN 2025
NIV	2MXUU8BA4SD110863
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage L'étiquette de l'avis de conformité expire le 04/2027 Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Pattes rouillées, plancher de la remorque est ondulé; Bonne condition générale
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Ouverte
État du dompeur	Fonctionnel
Type d'attache	Gooseneck
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	27/04
Largeur hors-tout (pouces)	105
Longueur hors-tout (pouces)	300
Hauteur intérieure (pouces)	33
Largeur intérieure (pouces)	83
Longueur intérieure (pouces)	185
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	3629kg
Capacité de charge totale (lbs)	-
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	215/75R17.5
Nombre d'écrous (quantité)	8

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.