


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	REMORQUE ISABEL TLTDE 81X20T-12K 2021
NIV	2A9TPVBG7MR190041
Odomètre	
Nombre de clés	



Déclaration	niv illisible Aucune vérification du système électrique et de freinage Aucune vérification n'a été effectuée sur le plate-forme dompeuse. Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
Condition	niv illisible. pneu avant gauche très utilisé, pas de télécommande pour l'hydraulique. Quelques taches de peinture, 1x pneu à remplacer et 1x autre utilisé, aucune vérification n'a été effectuée sur le plate-forme dompeuse.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Plateforme
État du dompeur	Inconnu
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	104
Longueur hors-tout (pouces)	294
Hauteur intérieure (pouces)	-
Largeur intérieure (pouces)	80
Longueur intérieure (pouces)	240
Poids à vide de la remorque (lbs)	3500
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	5200
Capacité de charge totale (lbs)	8500
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	225 75r15
Nombre d'écrous (quantité)	6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées

dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Protège-roches	Mineur	Taches		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.