


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Roulotte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	FOREST RIVER CLIPPER 107LS 2022
<b>NIV</b>	5ZT1CPCC6N5019610
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	rouille sur le support à propane, fil de freins cassé, bon état
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Grosueur de l'attache</b>	2"
<b>Grandeur (Pieds)</b>	20
<b>Poids (lbs)</b>	1801
<b>Nombre d'extensions</b>	2
<b>Batteries</b>	1
<b>Bonbonnes propane</b>	Aucune
<b>Hivernisé</b>	Inconnu
<b>Options</b>	Air climatisé, Frigidaire, Cuisinière, Fil de branchement

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Mineur	Bris, Rouille		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.