


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	JEEP WRANGLER SPORT JK 2017
NIV	1C4AJWAG7HL659364
Odomètre	147234 km
Nombre de clés	1




Déclaration	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Témoin de lumière allumé pour le moteur Sous toutes réserve le moteur semble claquer(voir vidéo moteur) Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	quelques égratignures et éclats de peinture, rouille a quelques endroits, témoin moteur allumé, plusieurs témoin allumé dans le tableau de bord, sous toutes réserve le moteur semble claquer(voir vidéo moteur)
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	3 portes
Transmission	Manuelle
Entraînement	4x4
Électrique	-
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Convertible
Intérieur	Tissu
Extérieur	Attache-remorque
Pneus	4 saisons, Acier (rims)
Climatisation	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Rouille		
Aile arrière gauche	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Arrière	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		  
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture, Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.