


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	MERCEDES-BENZ C-CLASS C450-4M SPORT AMG 2017
<b>NIV</b>	55SWF6EB3HU231914
<b>Odomètre</b>	212568 km
<b>Nombre de clés</b>	1



<b>Déclaration</b>	Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord; Crevaison pneu avant gauche Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord, crevaison pneu avant gauche
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction intégrale (AWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	Panoramique
<b>Intérieur</b>	Tissu, Cuir
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags, Pneus à crevaison (run-flat)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé




**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Fenêtre avant droite	Majeur	Autre	Ferme pas bouton cassé	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.