


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Tracteur de van
<b>Marque / Modèle / Année</b>	FREIGHTLINER MT45 CHASSIS 2005
<b>NIV</b>	4UZAANBW05CU21363
<b>Odomètre</b>	211297 km
<b>Nombre de clés</b>	2


<b>Déclaration</b>	Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
<b>Condition</b>	quelques égratignure et plusieurs éclats de peinture, rouille a plusieurs endroits, trou dans le tapis a l'avant, rouille a certain endroit dans l'habitacle, câble de droit de la porte arrière sectionnée
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres diesel
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Nombre de rapports</b>	-
<b>Options</b>	-
<b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	Oui
<b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	01/27



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**


**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Carrosserie autour de la porte	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs section du milieu	Modéré	Bris, Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Carrosserie	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Portière	Modéré	Éclat de peinture		
Carrosserie autour de la porte	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		