

**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** HONDA CIVIC TOURING 2022  
**NIV** 2HGFE1F9XNH001880  
**Odomètre** 174947 km  
**Nombre de clés** 1

**Déclaration** Témoin allumé dans le tableau de bord  
Fuite d'échappement  
Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

**Condition** Joint porte conducteur décoller, carrosserie égratigné et éclat peinture, Fuite d'échappement

**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel

**Restrictions pour être apte à rouler** -

**Moteur** 4 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 4 portes

**Transmission** Automatique

**Entraînement** Traction (FWD)

**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

**Chauffant** Sièges, Volant

**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)

**Toit** Ouvrant

**Intérieur** Cuir


**Extérieur** Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque

**Pneus** Hiver, Mags




**Climatisation** Air climatisé





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Toît	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Autre, Éclat de peinture	joint porte decolle	
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.