


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	GMC SIERRA 1500 LIMITED ELEVATION 2019
NIV	2GTV2LEC1K1151800
Odomètre	127990 km
Nombre de clés	2





Déclaration	Témoin allumé dans le tableau de bord Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Carrosserie égratigné/éclat peinture et bosse, toutes les sieges avant brûlures cigarettes, marche pied droite et gauche usure excessive,
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Calandre	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Contour haut de porte gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Marchepied côté gauche	Majeur	Usure excessive, Éclat de peinture		
Aile gauche arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Contour haut de porte droit	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Modéré	Éclat de peinture		
Aile droite avant	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Marchepied côté droite	Majeur	Usure excessive, Éclat de peinture		