



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	NISSAN NV200 S 2021
NIV	3N6CM0KN1MK693182
Odomètre	163403 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
Condition	plusieurs égratignure et quelques éclats de peinture, quelques bosses et quelque tache de rouille, pare-brise brisé, rouille sur les essuie-glaces, la porte coulissante de droite n'ouvre pas
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	2 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Lettrage
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte gauche	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-brise	Modéré	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Mineur	Éclat de peinture		