

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année ACURA ILX A-SPEC 2017
NIV 19UDE2F87HA802886
Odomètre 160446 km
Nombre de clés 1

Déclaration Témoin allumé dans le tableau de bord
Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition Boostage chaque démarrage, carrosserie égratigné et éclat peinture; Pare-brise craqué, pare chocs avant retouche peinture et usure excessifs

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît Ouvrant

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron, Vitres teintées


Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages






Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Usure excessive, Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Rouille		
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Jupe droite	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Mineur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.