

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année MAZDA CX-3 GS 2019
NIV JM1DKFC7XK0444903
Odomètre 156428 km
Nombre de clés 1

Déclaration Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition Plusieurs égratignures sur l'ensemble du véhicule

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges, Volant

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron, Vitres teintées

Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Capot (centre)	Majeur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droite	Modéré	Bosse(s), Retouche de peinture		
Toît	Majeur	Rouille		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Rouille		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Modéré	Retouche de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.