

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année FORD ESCAPE SE 2021
NIV 1FMCU9G61MUA21904
Odomètre 100629 km
Nombre de clés 2

Déclaration Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition Carrosserie égratigné et éclat peinture; Bonne condition générale

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges, Volant

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit Ouvrant, Panoramique

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron, Vitres teintées

Pneus Hiver, Mags




Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		 A photograph showing the rear bumper of a blue car. The bumper is dark grey and has several deep scratches and scuffs, particularly on the left side.
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture		 A close-up photograph of the right rear fender of a blue car. The blue paint is chipped and cracked, revealing a lighter color underneath.
Haut de portes - côté droit	Modéré	Éclat de peinture		 A photograph of the upper part of the right side door of a blue car. The blue paint is cracked and chipped, especially near the door handle area.
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		 A close-up photograph of the right rear door of a blue car. The blue paint is severely cracked and chipped, particularly around the door handle and the lower edge of the door.

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Mineur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.