

Emplacement LÉVIS
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année MITSUBISHI OUTLANDER ES 2023
NIV JA4J4UA81PZ602507
Odomètre 102194 km
Nombre de clés 2

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition quelques retouches de peinture, égratignures et éclats de peinture, quelques bosses mineures, bon état général.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges, Volant

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance

Toit Panoramique

Intérieur Tissu, 7 passagers


Extérieur Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque

Pneus Hiver, Mags





Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture		
Toît	Mineur	Rouille		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Bosse(s), Retouche de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.