


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque commerciale (Dry Van, Reefer, Flat deck)
Marque / Modèle / Année	DOUBLE A GHB318-40 2022
NIV	2DAGC6220NT024192
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Un délai additionnel sera nécessaire pour l'acceptation de l'offre la plus élevée. Aucune offre ne sera acceptée avant le 23 juillet 2026 Aucune vérification du système électrique et de freinage Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	manque pole avant, rouille majeur tout le tour, porte du coffre cassé, frein urgence cassé
Remorque: type	Plateforme ouverte
Restrictions pour être apte à rouler	-
Type de plancher	Plancher combiné (métal + bois)
Présence d'un bi-train	Non
État de l'unité de réfrigération	-
Informations de l'unité de réfrigération	-
Type d'attache	Gooseneck
Rampes de chargement	Oui
Nombre d'essieux	2
Distance entre les essieux (pouces)	48
Largeur hors-tout (pouces)	103
Longueur de la remorque (pieds)	47
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	235/75R17.5
Nombre d'écrous (quantité)	8
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	OUI
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	26/07
Capacité de charge par essieux (lbs)	15,000
Capacité de charge totale (lbs)	30,000

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------