

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HYUNDAI ELANTRA PREFERRED 2023
NIV KMHLM4AGOPU484531
Odomètre 97044 km
Nombre de clés 1

Déclaration Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition Carrosserie égratigné/éclat peinture et graisse; Bonne condition générale

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges, Volant

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron


Pneus Hiver, Mags





Climatisation Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Autre	GRAISSE	
Toît	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	GRAISSE	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Autre	GRAISSE	
Jupe gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Mineur	Autre	GRAISSE	
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Autre	GRAISSE	
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Autre	GRAISSE	
Aile avant droite	Mineur	Autre	GRAISSE	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.