


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	CHEVROLET SILVERADO 1500 LS 2017
NIV	3GCUKNEC6HG197288
Odomètre	155095 km
Nombre de clés	1




Déclaration	Moteur semble claquer léger (sous toutes réserves) voir vidéo Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Intérieur taché, pare brise craqué, plusieurs bosses, égratignures, éclats de peinture et taches de rouille sur l'ensemble de la carrosserie. Feu arrière droit cassé. Pare choc avant cassé, rétroviseur droit brisé, intérieur de porte avant gauche endommagé.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages






Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Mineur	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Bavette	Majeur	Cassure		
Pare-chocs avant	Modéré	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Contour haut de porte gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Mineur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Bris, Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Bosse(s), Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Lumière arrière droite	Majeur	Cassure		
Aile droite arrière	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Bris		