




<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Remorque utilitaire
<b>Marque / Modèle / Année</b>	N & N RDG82 7X14 2021
<b>NIV</b>	2NEG214B9MN023839
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	0






<b>Déclaration</b>	Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. Aucune vérification du système électrique et de freinage
<b>Condition</b>	Mauvaise condition générale; Plusieurs bosses, égratignures et rouille sur l'ensemble de la remorque, boîte batterie bossée et ne ferme pas, roue manquante et essieux brisé côté gauche
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Remorque: type</b>	Dompeuse
<b>État du dompeur</b>	Non-fonctionnel
<b>Type d'attache</b>	Gooseneck
<b>Grosseur de l'attache</b>	-
<b>Rampes de chargement</b>	Non
<b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	Oui
<b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	2026/01
<b>Largeur hors-tout (pouces)</b>	120
<b>Longueur hors-tout (pouces)</b>	288
<b>Hauteur intérieure (pouces)</b>	23
<b>Largeur intérieure (pouces)</b>	82
<b>Longueur intérieure (pouces)</b>	171
<b>Poids à vide de la remorque (lbs)</b>	-
<b>Nombre d'essieux (quantité)</b>	2
<b>Capacité de charge par essieux (lbs)</b>	8000
<b>Capacité de charge totale (lbs)</b>	16000
<b>Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)</b>	215/75r17.5
<b>Nombre d'écrous (quantité)</b>	8

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Majeur	Bosse(s), Autre, Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)	boite batterie bossé et ne ferme pas et couette de fillage dénuder	
Panneau milieu droite	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour de l'aile gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Contour de l'aile droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau milieu gauche	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Roue avant gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Autre	essieux briser	

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.