ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	CROSSROADS CRUISER 333 RL 2016
NIV	4V0FC3328GG007026
Odomètre	
Nombre de clés	1

Déclaration	Aucune prise de mesure d'humidité n'a été effectuée Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Roulotte hivernisé par l'ancien propriétaire
Condition	pas de matelas dans la chambre des maitres/quelques collants a remplacer/ réparation antérieure dans le devant inférieur et semble être ouvert, roulotte hivernisé par l'ancien propriétaire
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	36' 11'
Poids (lbs)	10538
Nombre d'extensions	3
Batteries	1
Bonbonnes propane	1
Hivernisé	Oui, par l'ancien propriétaire
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Roue de secours, Jack électrique aux 4 coins, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Majeur	Bris	réparation antérieure dans le devant inférieur et semble être ouvert.	

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.