ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	COACHMEN CATALINA 293 QBCK 2014
NIV	5ZT2CAUB3EA017182
Odomètre	
Nombre de clés	0

Condition	pas d'auvent, 4 pneus à changer, Pas de propane, pas de batterie, Manque matelas chambre des maîtres, manque le divan, Jack avant gauche à changer, Jack avant non fonctionnel, **********remorquage suggéré*****
Restrictions pour être apte à rouler	Fonctionnel
Grandeur (Pieds)	-
Poids (lbs)	-
Nombre d'extensions	1
Batteries	Aucune
Bonbonnes propane	Aucune
Hivernisé	Inconnu
Options	Air climatisé, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Jack électrique pôle avant

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Auvent	Majeur	Besoin d'un remplacement		

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte principale	Majeur	Cassure		
Mur arrière - côté droit	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s), Manquant	Panneau prise	
Mur central - côté droit	Majeur	Autre	Troué auvent	

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com

ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Stabilisateurs avants	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pneu gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Roue droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.

4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (QC) J7H 1N3
T 514 944-6968 • F 450 433-1881
admin@entrepex.com • www.entrepex.com