


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Roulotte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	JAYCO PINNACLE 31RLTS 2011
<b>NIV</b>	1UJCJ0BS7B1RF0051
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	1



<b>Condition</b>	niveau d'humidité élevé à quelques endroits, moustiquaire de la porte à remplacer, bon état général.
<b>État général</b>	Nécessite un survoltage
<b>Grandeur</b>	34.75 pieds
<b>Poids</b>	10820 lbs
<b>Nombre d'extensions</b>	3
<b>Batterie</b>	non
<b>Bonbonnes propane</b>	non
<b>Hivernisé</b>	non
<b>Options</b>	Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Jack avant électrique


**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté gauche	Modéré	Mesure d'humidité des murs		
Mur central - côté gauche	Modéré	Mesure d'humidité des murs		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière - côté gauche	Modéré	Mesure d'humidité des murs		
Mur arrière - côté droit	Modéré	Mesure d'humidité des murs		
Mur central - côté droit	Modéré	Mesure d'humidité des murs		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté droit	Majeur	Mesure d'humidité des murs		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.