


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année LOOK TRAILERS LSCAB7.0X14TE2FF 2023
NIV 5JW0E1425PM029221
Odomètre
Nombre de clés

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition plusieurs bosses sur l'ensemble de la remorque, remorque a des rebuts à l'intérieur.
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Fermée
État du dompeur Fonctionnel
Type d'attache Boule
Grosseur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) -
Longueur hors-tout (pouces) -
Hauteur intérieure (pouces) -
Largeur intérieure (pouces) -
Longueur intérieure (pouces) -
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) -
Capacité de charge totale (lbs) -
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) -
Nombre d'écrous (quantité) -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Béquille	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Attelage				
Protège-roches	Majeur	Bosse(s)		
Panneau avant droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour de l'aile droite	Majeur	Bosse(s)		
Panneau milieu droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau arrière droite	Modéré	Rouille, Égratignure(s)	Calcium	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Majeur	Rouille		
Porte arrière droite	Modéré	Bosse(s), Rouille		
Porte arrière gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau arrière gauche	Majeur	Rouille, Égratignure(s)	Calcium	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Panneau devant gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.