


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	SUBARU BRZ SPORT-TECH 2017
<b>NIV</b>	JF1ZCAC14H9600042
<b>Odomètre</b>	136677 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Condition</b>	
<b>État général</b>	Fonctionnel
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	2 portes
<b>Transmission</b>	Manuelle
<b>Entraînement</b>	Propulsion (RWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS)
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu, Cuir
<b>Extérieur</b>	Aileron
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Cassure		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Majeur	Cassure, Égratignure(s)	Manque lettrage	
Aile arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Modéré	Égratignure(s)		
Capot (centre)	Majeur	Besoin d'un remplacement	Manque support a capot	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Modéré	Éclat de peinture		