


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Motocyclette
Marque / Modèle / Année HUSQVARNA TC50 2022
NIV VBKUXA237NM017161
Odomètre
Nombre de clés 0

Déclaration Un lien au RDPRM sera toujours présent, une confirmation de la banque vous sera donnée attestant qu'ils n'ont pas d'intérêt sur le bien.
Ne démarre pas
Condition quelques graffignes, non-fonctionnel,
Moteur lors du démarrage Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur (cylindré en cc) -
Transmission Automatique
Options Démarreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau latéral droite	Mineur	Égratignure(s)		