


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	PROLITE 12V 2019
NIV	2L9V FV100KJ110080
Odomètre	
Nombre de clés	1

Condition	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils, Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages). bonne condition générale.
Restrictions pour être apte à rouler	Fonctionnel
Grandeur (Pieds)	14
Poids (lbs)	1050
Nombre d'extensions	0
Batteries	Aucune
Bonbonnes propane	Aucune
Hivernisé	Inconnu
Options	Frigidaire, Micro-onde

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière - côté droit	Majeur	Infiltration d'eau		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière	Majeur	Infiltration d'eau		
Mur avant - côté gauche	Majeur	Infiltration d'eau		
Mur avant - côté droit	Majeur	Infiltration d'eau		
Garde-Boue	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Garde-Boue	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.