




Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année ETHIER REM 2017
NIV 2E9UHPDD4HL005853
Odomètre
Nombre de clés

Condition les fixations d'attaches sont rouillées, chaines rouillées, le jack et attache rouillés
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Plateforme
État du dompeur Fonctionnel
Type d'attache Boule
Grosueur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) -
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 102
Longueur hors-tout (pouces) 258
Hauteur intérieure (pouces) 0
Largeur intérieure (pouces) 84
Longueur intérieure (pouces) 194
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 1588kg
Capacité de charge totale (lbs) 3176kg
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) ST225/75R15
Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Béquille	Majeur	Rouille		
Attelage	Majeur	Rouille	la chaîne et le cochon rouiller	
Châssis	Majeur	Rouille	les fixations attaches rouillers	

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.