


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	MACK ANTHEM 64T 2020
NIV	1M1AN4GY4LM012660
Odomètre	469409 mi
Nombre de clés	4

Condition	Témoin de lumière allumé pour le moteur, Banc conducteur brûlure cigarettes, écran tactile ne fonctionne pas, le frame rouillé, balloues de suspension rouillées, dernier essieu arrière pneus usés, les fixations du réservoir à essence sont rouillées, le capot a des éclats de peinture majeurs, rétroviseur côté passager retenue avec du tape noire. Véhicule démarre et avance/recule bien, marches conducteur tiennent avec courroies(visses de retenue manquantes)
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	mp8
Transmission	Automatique
Nombre de rapports	mdrive 12 vitesses
Options	Couchette
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	mai/2025





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages







Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droit	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Portière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Rétroviseur	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Carrosserie arrière bas	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Carrosserie	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Portière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur	Majeur	Autre	retenue avec du tape noire	
Réservoir droite	Modéré	Rouille	fixation tank a gaz rouilles	
Attelage	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis section arrière	Modéré	Rouille		
Châssis section arrière	Modéré	Rouille		
Pneu	Majeur	Usure excessive		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu	Majeur	Usure excessive		
Marches avant	Majeur	Besoin d'un remplacement	manque visse de retenue pour les marches	