


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	POLARIS SPORTSMAN 570 2020
NIV	4XASEA573LA252241
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Véhicule non fonctionnel Aucune clé
Condition	plusieurs pièces détachées, ne démarre pas, écran cassé et pas de clé
Moteur lors du démarrage	Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	État du moteur lors du démarrage
Moteur (cylindré en cc)	570
Transmission	Automatique
Entraînement	2x4, 4x4
Options	Pare-chocs avant

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------